

Rapport d'intervention



Client : BUGEAUD

Numéro de dossier : 1CE002751-5

Date de la visite : 09/04/2025 22:28

Intervenant : Mohand IMADALI

Repère : POMPE 1

Matériel : Pompe submersible / Serie 3000 / NP / 3153 / 431 N° de série : 1960009

Madame, Monsieur,

Conformément à nos engagements de Service Total Care Xylem, vous trouverez ci-après notre rapport d'intervention réalisée sur vos équipements.

Pour toutes questions ou complément d'information sur cette intervention ou sur l'offre de Service et Solution Xylem n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence locale.

Nous vous remercions de votre confiance
L'équipe Service de Xylem

Pour le client :

Monsieur WAWRZY尼亚K Arnaud

Pour Xylem :

Mohand IMADALI

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 09/04/2025 :
USINE : BUGEAUD
POMPE N°02 : 3153.185-1960007

À notre arrivée, la station était en automatique.
Extraction, nettoyage et contrôle de l'état général de la pompe : Pompe bouchée par un corps étranger
Contrôle de l'inspection moteur : rien à signaler.
Contrôle du glycol : rien à signaler.
Contrôle de la roue : OK
Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.
Déconsignation électrique pour essai à vide : R.A.S
Remise en place de la pompe.
Essai en charge : concluant.
Intensité absorbée : 16 A à 40 HZ / 56 litres par seconde

À notre départ, la pompe était en automatique.

Commentaires / Remarques

À notre départ, la pompe était en automatique.

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS


Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343
APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2




PHOTO 1




Roue bloquée

PHOTO 2




Vue générale de la pompe

PHOTO 3



Essai en charge

PHOTO 4



Nettoyage de la roue

Rapport d'intervention



Client : BUGAUD

Numéro de dossier : 1CE002751-5

Date de la visite : 09/04/2025 22:28

Intervenant : Mohand IMADALI

Repère : POMPE 2

Matériel : Pompe submersible / Serie 3000 / NP / 3153 / 431 N° de série : 1960007

Madame, Monsieur,

Conformément à nos engagements de Service Total Care Xylem, vous trouverez ci-après notre rapport d'intervention réalisée sur vos équipements.

Pour toutes questions ou complément d'information sur cette intervention ou sur l'offre de Service et Solution Xylem n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence locale.

Nous vous remercions de votre confiance
L'équipe Service de Xylem

Pour le client :

Monsieur WAWRZYNIAK Arnaud


Pour Xylem :

Mohand IMADALI

5/1

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 09/04/2025 :
USINE : BUGEAUD
POMPE N°03 : 3153.185-1960008

À notre arrivée, la station était en automatique.
Consignation électrique de la pompe : OK
Extraction, nettoyage et contrôle de l'état général de la pompe : Pompe bouchée par un corps étranger
Contrôle de l'inspection moteur : rien à signaler.
Contrôle du glycol : rien à signaler.
Contrôle de la roue : OK
Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.
Déconsignation faite pour essai à vide de la pompe : ok
Remise en place de la pompe.
Essai en charge : concluant 17A à 42 HZ / 55 litres par seconde


À notre départ, la pompe était en automatique.

Commentaires / Remarques

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS


Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343
APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2




PHOTO 1




Plaque signalétique de la pompe

PHOTO 2




Roue bloquée

PHOTO 3



Vue générale de la pompe

PHOTO 4



Déblocage de la roue : OK

Rapport d'intervention



Client : BUGAUD

Numéro de dossier : 1CE002751-5

Date de la visite : 09/04/2025 22:28

Intervenant : Mohand IMADALI

Repère : POMPE 3

Matériel : Pompe submersible / Serie 3000 / NP / 3153 / 431 N° de série : 1960008

Madame, Monsieur,

Conformément à nos engagements de Service Total Care Xylem, vous trouverez ci-après notre rapport d'intervention réalisée sur vos équipements.

Pour toutes questions ou complément d'information sur cette intervention ou sur l'offre de Service et Solution Xylem n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence locale.

Nous vous remercions de votre confiance
L'équipe Service de Xylem

Pour le client :

Monsieur WAWRZYNIAK Amaud

Pour Xylem :

Mohand IMADALI

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 09/04/2025 :

USINE : BUGEAUD

POMPE N°01 : 3153.185-1960009

À notre arrivée, la station était en automatique.

Consignation électrique de la pompe : OK

Extraction, nettoyage et contrôle de l'état général de la pompe : OK.

Contrôle de l'inspection moteur : rien à signaler.

Contrôle du glycol : rien à signaler.

Contrôle de la roue : OK

Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.

Déconsignation faite pour essai à vide de la pompe : ok

Remise en place de la pompe.

Essai en charge : concluant 19A à 44 HZ / 58 litres par seconde

Commentaires / Remarques

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS

Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343


APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2



PHOTO 1



Vue générale de la pompe N°01

PHOTO 2



Plaques signalétique de la pompe

PHOTO 3



Contrôle de la roue

PHOTO 4



Essai en charge

Rapport d'intervention



Client : BUGEAUD

Numéro de dossier : 1CE002751-5

Date de la visite : 09/04/2025 22:28

Intervenant : Mohand IMADALI

Repère : POMPE PEX1

Matériel : Pompe submersible / Serie 2000 / KS / 2610 / 234 / N° de série : 1930257

Madame, Monsieur,

Conformément à nos engagements de Service Total Care Xylem, vous trouverez ci-après notre rapport d'intervention réalisée sur vos équipements.

Pour toutes questions ou complément d'information sur cette intervention ou sur l'offre de Service et Solution Xylem n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence locale.

Nous vous remercions de votre confiance
L'équipe Service de Xylem

Pour le client :

Monsieur WAWRZYNIAK Arnaud

Pour Xylem :

Mohand IMADALI

571

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations



xylem
Let's Solve Water



RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 09/04/2025 :

USINE : BUGAUD

POMPE D'EPUISEMENT PEX1 : 2610.172-1930257

Consignation électrique de la pompe : OK

Extraction, Nettoyage et déblocage de la roue et Crépine.

Essai à vide : concluant

Remise en place de la pompe et essai en charge : Concluant.

A notre départ, la pompe était en automatique

Commentaires / Remarques


Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS

Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343

APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2




PHOTO 1




Plaque signalétique

PHOTO 2




débouchage de la pompe : OK

PHOTO 3



Armoire de commande

PHOTO 4



Armoire de commande

Rapport d'intervention



Client : BUGEAUD

Numéro de dossier : 1CE002751-4

Date de la visite : 19/07/2024 13:30

Intervenant : Marc MADEC

Repère : POMPE 3

Matériel : Pompe submersible / Serie 3000 / NP / 3153 / 431 N° de série : 1960008

Madame, Monsieur,

Conformément à nos engagements de Service Total Care Xylem, vous trouverez ci-après notre rapport d'intervention réalisée sur vos équipements.

Pour toutes questions ou complément d'information sur cette intervention ou sur l'offre de Service et Solution Xylem n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence locale.

Nous vous remercions de votre confiance
L'équipe Service de Xylem

Pour le client :

Monsieur WAWRZYNIAK Arnaud

Pour Xylem :

Marc MADEC

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention sur site Bugeaud le 19 juillet 2024.

A notre arrivé la pompe P3 présente un défaut sur le relais minicas.

Verification sur sectionneur dans salle de pompage de la pompe P3 au niveau des thermosondes.

Les thermosondes sont ouverts .

Verification du boitier minicas :OK;

Extraction de cette pompe pour retour.

Prevoir nouvelle intervention avec bras grue pour retour Nanterre.

Pompe 3153-1960008

Commentaires / Remarques

Pas de pompe de secours sur place pour changer cette pompe.

Voir avec Mr Gaillot pour faire une offre ou pas pour pompe de secours neuf.

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS

Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343

APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2




PHOTO 1



plaque pompe

PHOTO 2




Pompe

PHOTO 3



Voyant pompe

PHOTO 4



boitier minicas P3

Rapport d'intervention



Client : BUGEAUD

Numéro de dossier : 1CE002751-3

Date de la visite : 24/04/2024 13:55

Intervenant : Mohand IMADALI

Repère : POMPE 2

Matériel : Pompe submersible / Serie 3000 / NP / 3153 / 431 N° de série : 1960007

Madame, Monsieur,

Conformément à nos engagements de Service Total Care Xylem, vous trouverez ci-après notre rapport d'intervention réalisée sur vos équipements.

Pour toutes questions ou complément d'information sur cette intervention ou sur l'offre de Service et Solution Xylem n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence locale.

Nous vous remercions de votre confiance
L'équipe Service de Xylem

Pour le client :

Monsieur GAILLOT Thierry

Pour Xylem :

Mohand IMADALI

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 22/04/2024 :

USINE : BUGEAUD

POMPE N°02 : 3153.185-1960007

À notre arrivée, la station était en automatique.

Extraction, nettoyage et contrôle de l'état général de la pompe : Pompe bouchée, intervention réalisée en présence des agents de la mairie de Paris.

Contrôle de l'inspection moteur : rien à signaler.

Contrôle du glycol : rien à signaler.

Contrôle de la roue : OK

Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.

Déconsignation électrique pour essai à vide : R.A.S

Remise en place de la pompe.

Essai en charge : concluant.

À notre départ, la pompe était en automatique.

Commentaires / Remarques

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS


Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343
APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2



PHOTO 1



Vue générale de la pompe

PHOTO 2




Plaque signalétique de la pompe

PHOTO 3



Nettoyage de la roue

PHOTO 4



Vue générale de l'armoire de commande

Rapport d'intervention



Client : BUGEAUD

Numéro de dossier : 1CE002751-3

Date de la visite : 24/04/2024 13:51

Intervenant : Mohand IMADALI

Repère : POMPE 3

Matériel : Pompe submersible / Serie 3000 / NP / 3153 / 431 N° de série : 1960008

Madame, Monsieur,

Conformément à nos engagements de Service Total Care Xylem, vous trouverez ci-après notre rapport d'intervention réalisée sur vos équipements.

Pour toutes questions ou complément d'information sur cette intervention ou sur l'offre de Service et Solution Xylem n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence locale.

Nous vous remercions de votre confiance
L'équipe Service de Xylem

Pour le client :


Monsieur GAILLOT Thierry

Pour Xylem :

Mohand IMADALI

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 22/04/2024 :
USINE : BUGEAUD
POMPE N°03 : 3153.185-1960008

À notre arrivée, la station était en automatique.
Consignation électrique de la pompe : OK
Extraction, nettoyage et contrôle de l'état général de la pompe : OK.
Contrôle de l'inspection moteur : rien à signaler.
Contrôle du glycol : rien à signaler.
Contrôle de la roue : OK
Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.
Déconsignation faite pour essai à vide de la pompe : ok
Remise en place de la pompe.
Essai en charge : concluant 17A à 40 HZ.

À notre départ, la pompe était en automatique.

Commentaires / Remarques

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS


Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343
APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2



PHOTO 1




Nettoyage de la pompe

PHOTO 2




Contrôle de la roue

PHOTO 3



Sectionneur de proximité

PHOTO 4



Armoire de commande

Rapport d'intervention



Client : BUGEAUD

Numéro de dossier : 1CE002751-3

Date de la visite : 24/04/2024 13:49

Intervenant : Mohand IMADALI

Repère : POMPE 1

Matériel : Pompe submersible / Serie 3000 / NP / 3153 / 431 N° de série : 1960009

Madame, Monsieur,

Conformément à nos engagements de Service Total Care Xylem, vous trouverez ci-après notre rapport d'intervention réalisée sur vos équipements.

Pour toutes questions ou complément d'information sur cette intervention ou sur l'offre de Service et Solution Xylem n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence locale.

Nous vous remercions de votre confiance
L'équipe Service de Xylem

Pour le client :

Monsieur GAILLOT Thierry

Pour Xylem :

Mohand IMADALI

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 22/04/2024 :
USINE : BUGEAUD
POMPE N°01 : 3153.185-1960009

À notre arrivée, la station était en automatique.
Consignation électrique de la pompe : OK
Extraction, nettoyage et contrôle de l'état général de la pompe : OK.
Contrôle de l'inspection moteur : rien à signaler.
Contrôle du glycol : rien à signaler.
Contrôle de la roue : OK
Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.
Déconsignation faite pour essai à vide de la pompe : ok
Remise en place de la pompe.
Essai en charge : concluant 16A à 40 HZ.


À notre départ, la pompe était en automatique.

Commentaires / Remarques

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS

Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343
APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2



PHOTO 1




Plaque signalétique de la pompe

PHOTO 2




Nettoyage de la roue

PHOTO 3



Vue générale de la pompe

PHOTO 4



Vue générale de la station (après nettoyage)

Rapport d'intervention



Client : BUGEAUD

Numéro de dossier : 1CE002751-3

Date de la visite : 24/04/2024 13:55

Intervenant : Mohand IMADALI

Repère : POMPE PEX1

Matériel : Pompe submersible / Serie 2000 / KS / 2610 / 234 / N° de série : 1930257

Madame, Monsieur,

Conformément à nos engagements de Service Total Care Xylem, vous trouverez ci-après notre rapport d'intervention réalisée sur vos équipements.

Pour toutes questions ou complément d'information sur cette intervention ou sur l'offre de Service et Solution Xylem n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence locale.

Nous vous remercions de votre confiance
L'équipe Service de Xylem

Pour le client :

Monsieur GAILLOT Thierry

Pour Xylem :

Mohand IMADALI

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations

xylem
Let's Solve Water



RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention


Intervention du 25/04/2023 :
USINE : BUGEAUD
POMPE D'EPUISEMENT PEX1 : 2610.172-1930257

Consignation électrique de la pompe : OK
Extraction, Nettoyage et déblocage de la roue et Crépine.
Essai à vide : concluant
Remise en place de la pompe et essai en charge en présence des agents de la mairie de Paris : Concluant.
A notre départ, la pompe était en automatique

Commentaires / Remarques

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:


Xylem Water Solutions France SAS
Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343
APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2



PHOTO 1




Crépine bouchée + roue bloquée

PHOTO 2




Plaque signalétique de la pompe

PHOTO 3



Nettoyage et débouchage de la pompe

PHOTO 4



Repère client

Rapport d'intervention



Client : BUGEAUD

Numéro de dossier : 1CE002751-2

Date de la visite : 25/04/2023 16:21

Intervenant : Marc MADEC

Repère : POMPE 2

Matériel : Pompe submersible / Serie 3000 / NP / 3153 / 431 N° de série : 1960007

Madame, Monsieur,

Conformément à nos engagements de Service Total Care Xylem, vous trouverez ci-après notre rapport d'intervention réalisée sur vos équipements.

Pour toutes questions ou complément d'information sur cette intervention ou sur l'offre de Service et Solution Xylem n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence locale.

Nous vous remercions de votre confiance
L'équipe Service de Xylem

Pour le client :

Monsieur GAILLOT Thierry

Pour Xylem :

Marc MADEC

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 25/04/2023:

USINE : BUGEAUD

POMPE N°02 : 3153.185-1960007

À notre arrivée, la station était en automatique.

Extraction, nettoyage et contrôle de l'état général de la pompe : OK.

Contrôle de l'inspection moteur : rien à signaler.

Contrôle du glycol : rien à signaler.

Contrôle de la roue : OK

Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.

Déconsignation électrique pour essai à vide : Bon. (roulements ok). Intensité à vide : 10A

Remise en place de la pompe.

Essai en charge : concluant. Intensité 16A à 40 Hz.

À notre départ, la pompe était en automatique.

Commentaires / Remarques

Attention l'armoire est équipé d'un mode débouchage sur la pompe 1 et 2 et 3, ces pompes ne peuvent pas tourner à l'envers.

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS

Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343


APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2




PHOTO 1




pompe

PHOTO 2




depart

PHOTO 3



protection pompe xylem

PHOTO 4



variateur

Rapport d'intervention



Client : BUGAUD

Numéro de dossier : 1CE002751-2

Date de la visite : 25/04/2023 16:21

Intervenant : Marc MADEC

Repère : POMPE 3

Matériel : Pompe submersible / Serie 3000 / NP / 3153 / 431 N° de série : 1960008

Madame, Monsieur,

Conformément à nos engagements de Service Total Care Xylem, vous trouverez ci-après notre rapport d'intervention réalisée sur vos équipements.

Pour toutes questions ou complément d'information sur cette intervention ou sur l'offre de Service et Solution Xylem n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence locale.

Nous vous remercions de votre confiance
L'équipe Service de Xylem

Pour le client :

Monsieur GAILLOT Thierry

Pour Xylem :

Marc MADEC

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 25/04/2023 :

USINE : BUGEAUD

POMPE N°03 : 3153.185-1960008

À notre arrivée, la station était en automatique.

Consignation électrique de la pompe : OK

Extraction, nettoyage et contrôle de l'état général de la pompe : OK.

Contrôle de l'inspection moteur : rien à signaler.

Contrôle du glycol : rien à signaler.

Contrôle de la roue : OK

Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.

Déconsignation faite pour essai à vide de la pompe: ok.(Roulements bon). Intensité à vide: 10A .

Remise en place de la pompe.

Essai en charge : concluant. Intensité 16A à 40 HZ.

À notre départ, la pompe était en automatique.

Commentaires / Remarques


Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS

Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343


APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2




PHOTO 1




plaque pompe

PHOTO 2




pompe

PHOTO 3



coupe circuit

PHOTO 4



marche : arret pompe

Rapport d'intervention



Client : BUGEAUD

Numéro de dossier : 1CE002751-2

Date de la visite : 25/04/2023 16:21

Intervenant : Marc MADEC

Repère : POMPE 1

Matériel : Pompe submersible / Serie 3000 / NP / 3153 / 431 N° de série : 1960009

Madame, Monsieur,

Conformément à nos engagements de Service Total Care Xylem, vous trouverez ci-après notre rapport d'intervention réalisée sur vos équipements.

Pour toutes questions ou complément d'information sur cette intervention ou sur l'offre de Service et Solution Xylem n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence locale.

Nous vous remercions de votre confiance
L'équipe Service de Xylem

Pour le client :

Monsieur GAILLOT Thierry

Pour Xylem :

Marc MADEC

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 25/04/2023 :

USINE : BUGAUD

POMPE N°01 : 3153.185-1960009

À notre arrivée, la station était en automatique.

Consignation électrique de la pompe : OK

Extraction, nettoyage et contrôle de l'état général de la pompe : OK.

Contrôle de l'inspection moteur : rien à signaler.

Contrôle du glycol : rien à signaler.

Contrôle de la roue : OK

Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.

Déconsignation faite : Essai à vide de la pompe : OK (roulements ok). Intensité 10 A.

Remise en place de la pompe.

Essai en charge : concluant. Intensité 16 A à 40 HZ

À notre départ, la pompe était en automatique.

Commentaires / Remarques


Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS

Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343


APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2



PHOTO 1



pompe 1

PHOTO 2




numéro de serie

PHOTO 3



roue

PHOTO 4



coupe circuit

Rapport d'intervention



Client : BUGAUD

Numéro de dossier : 1CE002751-2

Date de la visite : 25/04/2023 16:21

Intervenant : Marc MADEC

Repère : POMPE PEX1

Matériel : Pompe submersible / Serie 2000 / KS / 2610 / 234 / N° de série : 1930257

Madame, Monsieur,

Conformément à nos engagements de Service Total Care Xylem, vous trouverez ci-après notre rapport d'intervention réalisée sur vos équipements.

Pour toutes questions ou complément d'information sur cette intervention ou sur l'offre de Service et Solution Xylem n'hésitez pas à prendre contact avec notre agence locale.

Nous vous remercions de votre confiance
L'équipe Service de Xylem

Pour le client :

Monsieur GAILLOT Thierry

Pour Xylem :

Marc MADEC

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 25/04/2023 :

USINE : BUGEAUD

POMPE D'EPUISEMENT PEX1 : 2610.172-1930257

Consignation électrique de la pompe : OK

Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.

Pas de possibilité d'essai en manu car la vanne vag6 (grisé) vu avec la supervision.

Impossible de démarrer la pompe en auto via la supervision.

À notre départ, la pompe est en automatique.

Commentaires / Remarques

Voir pour régler la marche manuel sur pompe exhaure.

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS


Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343
APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2




PHOTO 1



présence personnel et commande

PHOTO 2



depart

PHOTO 3



sectionneur

PHOTO 4



salle de pompage

Rapport d'intervention



Client : BUGAUD

Numéro de dossier : 1CE002751

Date de la visite : 14/04/2022 12:57

Intervenant : Mohand IMADALI

Repère :

Matériel : Pompe submersible / Serie 3000 / NP / 3153 / 431 N° de série : 1960007

Pour le client :


Monsieur GAILLOT Thierry

Pour Xylem :

Mohand IMADALI

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 13/04/2022 :
USINE : BUGEAUD
POMPE N°02 : 3153.185-1960007


À notre arrivée, la station était en automatique.
Nous n'avons pas pu activer la présence personnel, ni l'autorisation de manœuvre (prévoir la mise à jour de la clé électronique Xylem).
Nous avons appelé la supervision afin de maintenir un niveau bas de la bêche : OK
Consignation électrique de la pompe : OK
Extraction, nettoyage et contrôle de l'état général de la pompe : OK.
Contrôle de l'inspection moteur : rien à signaler.
Contrôle du glycol : rien à signaler.
Contrôle de la roue : OK
Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.
Remise en place de la pompe, et déconsignation électrique : OK
Essai en charge : concluant.
À notre départ, la pompe était en automatique.

Commentaires / Remarques

Heures de fonctionnement de la pompe N°02 : 123 H

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:


Xylem Water Solutions France SAS
Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343
APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2




PHOTO 1



Vue générale de la pompe

PHOTO 2




Plaque signalétique de la pompe

PHOTO 3



Repère client

PHOTO 4



Armoire de commande

Rapport d'intervention



Client : BUGEAUD

Numéro de dossier : 1CE002751

Date de la visite : 14/04/2022 12:57

Intervenant : Mohand IMADALI

Repère :

Matériel : Pompe submersible / Serie 3000 / NP / 3153 / 431 N° de série : 1960008

Pour le client :

Monsieur GAILLOT Thierry


Pour Xylem :

Mohand IMADALI

17

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 13/04/2022 :
USINE : BUGEAUD
POMPE N°03 : 3153.185-1960008

À notre arrivée, la station était en automatique.

Nous n'avons pas pu activer la présence personnel, ni l'autorisation de manœuvre (prévoir la mise à jour de la clé électronique Xylem).

Nous avons appelé la supervision afin de maintenir un niveau bas de la bache : OK

Consignation électrique de la pompe : OK

Extraction, nettoyage et contrôle de l'état général de la pompe : OK.

Contrôle de l'inspection moteur : rien à signaler.

Contrôle du glycol : rien à signaler.

Contrôle de la roue : OK

Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.

Remise en place de la pompe, et déconsignation électrique : OK

Essai en charge : concluant.

À notre départ, la pompe était en automatique.

Commentaires / Remarques

Heures de fonctionnement de la pompe N°03 : 1040 H

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS


Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343
APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2




PHOTO 1




Vue générale de la station

PHOTO 2




Armoire de commande

PHOTO 3



Prévoir la mise à jour de la clé électronique.

PHOTO 4



IHM Variateur

Rapport d'intervention



Client : BUGEAUD

Numéro de dossier : 1CE002751

Date de la visite : 14/04/2022 13:06

Intervenant : Mohand IMADALI

Repère :

Matériel : Pompe submersible / Serie 3000 / NP / 3153 / 431 N° de série : 1960009

Pour le client :

Monsieur GAILLOT Thierry

Pour Xylem :

Mohand IMADALI

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 13/04/2022 :

USINE : BUGEAUD

POMPE N°01 : 3153.185-1960009

À notre arrivée, la station était en automatique.

Nous n'avons pas pu activer la présence personnel, ni l'autorisation de manœuvre (prévoir la mise à jour de la clé électronique Xylem).

Nous avons appelé la supervision afin de maintenir un niveau bas de la bache : OK

Consignation électrique de la pompe : OK

Extraction, nettoyage et contrôle de l'état général de la pompe : OK.

Contrôle de l'inspection moteur : rien à signaler.

Contrôle du glycol : rien à signaler.

Contrôle de la roue : OK

Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.

Remise en place de la pompe, et déconsignation électrique : OK

Essai en charge : concluant.

À notre départ, la pompe était en automatique.

Commentaires / Remarques

Heures de fonctionnement de la pompe N°01 : 1059 H

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS


Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343
APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2




PHOTO 1



Vue générale de la pompe

PHOTO 2




Plaque signalétique de la pompe

PHOTO 3



Repère client

PHOTO 4



Armoire de commande

Rapport d'intervention



Client : BUGEAUD

Numéro de dossier : 1CE002751

Date de la visite : 14/04/2022 13:06

Intervenant : Mohand IMADALI

Repère :

Matériel : Pompe submersible / Serie 2000 / KS / 2610 / 234 / N° de série : 1930257

Pour le client :

Monsieur GAILLOT Thierry

Pour Xylem :

Mohand IMADALI

IV

Les services TotalCare
Pour des exploitations sûres et
optimales de vos installations





RAPPORT D'INTERVENTION 1 / 2



Contrat d'entretien

Rapport d'intervention

Intervention du 13/04/2022 :

USINE : BUGEAUD

POMPE D'EPUISEMENT PEX1 : 2610.172-1930257

Consignation électrique de la pompe : OK

Extraction, nettoyage et contrôle de l'état général de la pompe : OK.

Contrôle de l'isolement moteur : à l'infini.

Remise en place de la pompe, et déconsignation électrique : OK

Essai en charge : concluant.

À notre départ, la pompe était en automatique.

Commentaires / Remarques

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter votre agence locale:

Xylem Water Solutions France SAS

Parc de l'île - 29 rue du port - 92022 - NANTERRE CEDEX - Tél : 09 71 10 11 11 - Fax : 01.46.95.34.30

Société par Actions Simplifiée au capital de 5.008.760 euros - Siren 602 022 493 RCS Nanterre - NIC 00343

APE 4669 B - TVA FR 47 602022493



RAPPORT D'INTERVENTION 2 / 2



PHOTO 1




Plaque signalétique de la pompe

PHOTO 2



vue générale de la pompe

PHOTO 3



Vue générale de la station

PHOTO 4



Vue générale de l'extérieur

