



(https://life-adsorb.eu/sites/default/files/styles/img_1280x768_image_scale_crop_main/public/media/images/capture_decran_2025-07-28_104705.png?itok=th5Nnowc)

Digue réparée, système optimisé

Réhabilitation réussie de la digue entre les deux filtres : un fonctionnement désormais optimal

Publié le 28 juillet 2025

Lors du dernier faucardage, une défaillance a été constatée au niveau de la séparation centrale entre les deux filtres. Cette digue, partiellement affaissée, provoquait des déversements constants d'un filtre à l'autre, compromettant le bon fonctionnement de l'installation.

Pour remédier à cette situation, des travaux de réhabilitation ont été entrepris au mois de juin afin de reconstruire une séparation efficace entre les deux filtres.

Grâce à cette intervention, les déversements ont cessé. Le système fonctionne désormais de manière optimale, garantissant une meilleure efficacité et durabilité.